



Vägvisaren B

Art nr 121
Aktuell utgåva 15

Ändringar från utgåva 14 till 15

Sid Ändring

- 55 Text är tillagd om att motorn är täckt på många nya bilar.
- 55 Nr 4 på bilden är ersatt med kylfläkt.
- 57 Tredje punkten har ersatts med "Kylfläkten är ur funktion."
Fjärde punkten har ersatts med "Drivremmen till vattenpumpen har gått av."
- 60 Texten om batteri har ändrats. Text om täta och påfyllbara batterier har lagts till.
- 63 Texten om bromsvätskan har ändrats till "Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren regelbundet".
- 74 Texten om säkerhetskontroll har ändrats.
- 109 Ny inledande text om riskutbildning har lagts till i inledningen.
- 114 Punkt 9 om Riskutbildning har ändrats.
- 116 Fråga 1 på övningsmoment 3 svar A har ändrat till " Du släpper gaspedalen helt så att motorn går ner i varv"
- 118 Svar B till fråga 5 har ändrats till " Stanna och kontrollera att drivremmen är hel...".
- 119 Svar B till fråga 15 har ändrats till "Drivremmen till vattenpumpen har gått av".
- 122 Innehållet i fråga 36 har tagits bort.
- 122 Den sista frågans svarsalternativ har ändrats.

Har du synpunkter på innehållet i Vägvisaren B, hör av dig!

Bo Tollbring
0418 – 40 10 27
bo.tollbring@str.se