

Installation av USB-COM adapter

Adaptern används om du saknar COM port på datorn. Installationen och inställningar är enkel, dock bör du tänka på att använda en USB port som du normalt inte använder. Byter du USB port så kan du behöva göra inställningarna igen.

1. Börja med att ladda hem drivrutiner från www.str.se/astra, klickar på kassaregisterlagen och sedan Drivrutiner och program.
2. Installera drivrutinerna, du behöver inte göra något utan låt den jobba.
3. Anslut nu adaptern till en ledig USB port
4. Drivrutinerna installeras automatiskt

För Windows XP

1. Klicka på **Start, Inställningar** och **Kontrollpanelen**
2. Dubbelklicka på **System** och sedan fliken **Maskinvara**
3. Klicka på **Enhetshanteraren** därefter klicka på plus tecknet vid **Portar (COM & LPT)**
4. Dubbel klicka på **VScom COM Port (COM)**, klicka sedan på **Portinställningar**
5. Vid **Bitar per sekund** väljer du **115200**
6. Klicka på **OK** och stänger allt.

För Windows Vista/7

1. Klicka på **Start**, högerklicka på **Dator**. Välj **Egenskaper**
2. I vänstermenyn väljer du **Enhetshanteraren**
3. Dubbelklicka på **Portar (COM och LPT)**
4. Därefter dubbelklickar du på **VScom COM Port (COM)**
5. Klicka på fliken **Settings** och vid **Bits per second** väljer du **115200**
6. Klicka på **OK** och stäng ner alla fönster efter det

Adaptern är nu installerad och klar. Glöm inte att notera COM port nr, då du anger detta i aSTRa.